


Anlage 4



Polyol

Isocyanat

Hydrauliköl

Anlage 4 wurde
Probefahren und läuft
einwandfrei

Polyolbehälter mit Bayol gespült und Behälter leer gezogen

Isocyanat mit Bayol gespült und Behälter leer gezogen

Hydrauliköl befindet sich noch in der Anlage

Restflüssigkeiten befinden sich in Leitungen und Behälter